



TM-721

## Измеритель освещенности TM-721 (люксметр) TENMARS

- Пределы измерений: 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 (люкс)
- Базовая погрешность:  $\pm 3\%$
- Соответствие стандартам JISC 1609 и CNS 5119
- Автоматический выбор диапазона
- Регистрация значений: Макс/ Мин/Среднее
- Функция удержания показаний (Hold)
- ЖК-дисплей 4 разряда («4000»)
- Режим энергосбережения (автовывключение)
- Индикация разряда батареи

### Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ	Диапазон	400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 (люкс) 40 / 400 / 4000 / 40000 (фут/кандел)
	Погрешность	$\pm 3\% \pm 3$ люкс (в диапазоне 0...500 люкс) $\pm 3\%$ (> 500 люкс)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Источник питания	2 x 1,5 В тип «ААА»
	Условия эксплуатации	0 °С...40 °С, отн. влажность $\leq 80\%$
	Дисплей	4000
	Датчик (встроенный)	Кремниевый фотодиод
	Масса	80 г
Размеры	133x48x23 мм	